


Roadmap CAPDo



- Definir tema estudio
- Disponer de estadísticas
- Coleccionar datos
- Explorar datos
- Estratificar información
- Identificar problema
- Comprender y explicar el problema
- Describir y registrar el problema

- Comprender mecanismos de avería
- Identificar fenómenos
- Identificar causas
- Explicar causas

- Identificar acciones correctivas
- Identificar acciones de mejora

- Implantar acciones planificadas
- Establecer sistemas de control de avance
- Evaluación de resultados
- Estandarizar logros
- Replicar resultados



Formación avanzada TPM en Colombia

Managerial Engineering & Operations Excellence

www.ams-apsoluti.com

